

Observação:

Ao definir o valor inicial, a manga precisa ser pré-pressurizada em mais de 1/3 de volta para garantir que a superfície de medição esteja em contato total.

Eixo e bigorna de carboneto

Uma volta da manga faz com que o eixo avance 5 mm

Pressione o garfo e o eixo recua 3 mm

Resolução ajustável: 0.0002 mm/0.00001"

0.001 mm/0.00005"

0.01 mm/0.0005"

Com interface de dados

(transmissor sem fio opcional código 7315-3350, é necessário um receptor)

Código	Gama	Precisão	Repetibilidade	Medindo rostos	
				Planicidade	Paralelismo
3359-25	0-25mm/0-1"	0.5µm	0.3µm	0.3µm	0.6µm

Built-in wireless (receiver code 7315-2/3/6/7/8/9 is needed)

Código	Gama	Precisão	Repetibilidade	Medindo rostos	
				Planicidade	Paralelismo
3359-25WL	0-25mm/0-1"	0.5µm	0.3µm	0.3µm	0.6µm



1-Bigorna

2-Superfície de medição de metal duro

3-Eixo

4-Interface de saída de dados

5-Visor LCD

6-Botão 'Ligar/Desligar'

7-Botão 'ZERO'

8-Placa

9-Botão 'M'

10-Botão 'HOLD'

11-Botão 'DATA'

12-Garfo de retração do fuso

13-Manga

1. Alimentação: bateria recarregável, para 24 horas de funcionamento contínuo. Utilize um carregador específico.

2. Botões:

Ligar/Desligar: Ligar/Desligar

M: Pressione brevemente para alternar entre os modos padrão /P0/P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8/P9

Função base padrão

(P0): P0 é exibido no visor

---Pressione brevemente o botão 'ZERO' para zerar

---Pressione brevemente o botão 'DATA' para transmitir dados

---Pressione brevemente o botão 'HOLD' para bloquear ou desbloquear o visor. No estado bloqueado, o visor exibe os botões 'HOLD', 'DATA', 'ZERO' e 'ON/OFF' ativos, e os botões 'ZERO' e 'M' inativos.

Medição de valor extremo (P1):

P1 é exibido no visor

---Pressione brevemente o botão 'ZERO' para alternar entre os estados de medição máxima, mínima e diferença máxima e mínima.

---Pressione brevemente o botão 'HOLD' para iniciar/terminar a medição de valor extremo

---Pressione brevemente o botão 'DATA' para transmitir dados.

Predefinição de dados (P2):

P2 é exibido no visor

---Pressione brevemente o botão 'ZERO' para definir o valor inicial como zero

---Pressione brevemente o botão 'DATA' para alterar o valor

---Pressione brevemente o botão 'HOLD' para alternar entre positivo e negativo

---Pressione brevemente o botão 'M' para salvar os dados de configuração atuais e entrar no próximo modo.

Tolerância (P3-P5):

Configuração da tolerância superior (P3):

P3 é exibido no visor.

---Pressione brevemente o botão 'ZERO' para definir a tolerância superior como zero.

---Pressione brevemente o botão 'DATA' para alterar o valor.

- Pressione brevemente o botão 'HOLD' para alternar entre positivo e negativo.
- Pressione brevemente o botão 'M' para salvar os dados de configuração atuais e entrar no próximo modo.

Configuração do tamanho básico da tolerância (P4):

P4 é exibido no visor.

- Pressione rapidamente o botão 'ZERO' para definir o tamanho básico como zero.
- Pressione rapidamente o botão 'DATA' para alterar o valor.
- Pressione rapidamente o botão 'M' para salvar os dados de configuração atuais e entrar no próximo modo.

Configuração da tolerância inferior (P5):

P5 é exibido no visor.

- Pressione rapidamente o botão 'ZERO' para definir a tolerância inferior como zero.
- Pressione rapidamente o botão 'DATA' para alterar o valor.
- Pressione rapidamente o botão 'HOLD' para alternar entre positivo e negativo.
- Pressione rapidamente o botão 'M' para salvar os dados de configuração atuais e entrar no próximo modo.

Alternância entre métrico e polegadas (P6):

P6 é exibido no visor

- Pressione brevemente o botão 'ZERO' para converter mm e polegadas
- Pressione brevemente o botão 'M' para salvar os dados da configuração atual e entrar no próximo modo

Tempo de desligamento (P7):

P7 é exibido no visor

- Pressione brevemente o botão 'ZERO' para definir o desligamento automático. O visor mostra 00:01, desligamento automático após dez minutos se não houver operação. O visor mostra 00:00 significa que não há desligamento automático

- Pressione brevemente o botão "M" para salvar os dados de configuração atuais e entrar no próximo modo.

Ponteiro analógico definido como zero (P8):

P8 é exibido no visor.

- Pressione brevemente o botão 'ZERO' para zerar o ponteiro analógico atual.
- Pressione brevemente o botão 'M' para salvar os dados de configuração atuais e entrar no próximo modo.

Mudar a direção (P9):

P9 é exibido no visor.

- Pressione brevemente o botão 'ZERO' para mudar a direção. ▲ significa que a direção de contagem é positiva quando o eixo é movido para a direita, e ▼ significa que a direção de contagem é negativa quando o eixo é movido para a direita.
- Pressione brevemente o botão "M" para salvar os dados de configuração atuais e entrar no próximo modo.

Função de reinicialização

- Pressione brevemente os botões 'ZERO' e 'M' ao mesmo tempo para restaurar as configurações de fábrica.

3. O visor exibe ERR01, o que significa que a decodificação dos dados está anormal.

O visor exibe ERR02, o que significa que as configurações de tolerância superior e inferior estão anormais.

O visor exibe ERR03, o que significa que os dados excedem os limites máximo e mínimo de exibição.

Observação: as indicações de erro ERR02 e ERR03 podem ser rapidamente liberadas pela função de reinicialização.

4. Limpe as faces de medição e as extremidades padrão de configuração e, em seguida, defina a leitura inicial. O micrômetro deve ser verificado regularmente para garantir que a leitura inicial esteja definida corretamente.

Observação: Ao definir o valor inicial, a manga precisa ser pré-pressurizada em mais de 1/3 de volta para garantir que a superfície de medição esteja em contato total.

5. Medição: A função de limite pode ser usada ao inspecionar lotes de peças

---Pressione o garfo, coloque a peça medida entre as duas superfícies de medição do medidor, solte o garfo e agite levemente a peça medida para que ela fique em contato total com as duas superfícies de medição do medidor.

---Leia os resultados da medição.

---Após a leitura, pressione o garfo para remover a peça.

6. Evite impactos e imersão em água.

7. Após o uso, lubrifique o ponto de contato.