



www.insize.com




0319-TH60
MINI-TEMPERATUR- UND
FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT
BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE SCANNEN SIE DEN
QR-CODE, UM DAS VIDEO
ZUR FUNKTIONSWEISE
DER PRODUKTE ANZUSEHEN.




Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Produktbeschreibungen




Vorderseite



Zurück


Zubehör




Installieren

Das Produkt kann auf verschiedene Arten installiert werden:


Verwendung des Produkts zusammen mit der Halterung: Richten Sie die Halterung an der Wandbefestigungsöffnung auf der Rückseite des Produkts aus und drücken Sie die Halterung in die Befestigungsöffnung. Drücken Sie sie nach oben. Nachdem die Halterung fest sitzt, stellen Sie das Produkt auf einen Tisch, ein Bücherregal oder eine andere geeignete ebene Fläche.



Befestigung des Produkts an der Wand: Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die Oberfläche der Wandhalterung, entfernen Sie die Schutzfolie und befestigen Sie die andere Seite an der Wand.



LCD-Anzeigen



Beschreibungen der Komfortstufenanzeigen

Temperatures Humidity	Temperatures <19°C	19°C ≤ Temperatures ≤ 27°C	Temperatures >27°C
Humidity < 20 %	(-^ -)	(-x)	(-^ -)
20 % ≤ Humidity ≤ 85 %	(-^ -)	(^_)	(-^ -)
Humidity > 85 %	(-^ -)	(-x)	(-^ -)


Warnung bei niedrigem Batteriestand

Wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass die Batterie fast leer ist und ausgetauscht werden muss.



Anzeige für niedrigen Batteriestand

Schaltflächen und Funktionen



Max./Min. anzeigen

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die Taste '+' oder '-'. Auf dem LCD-Display werden dann die entsprechenden Höchst- bzw. Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit der letzten 24 Stunden angezeigt.

Hinweis: Wenn innerhalb von fünf Sekunden keine Bedienung erfolgt, verlässt das Gerät automatisch den Anzeigemodus und kehrt in den normalen Anzeigemodus zurück.

Einstellung von Zeit und Temperatureinheiten

Halten Sie die Einstelltaste '⚙' gedrückt. Die Ziffer für die Stunde beginnt zu blinken und das Gerät wechselt in den Einstellungsmodus.

Im Einstellungsmodus blinken die entsprechenden Ziffern. Drücken Sie die Taste '+' oder '-', um die Einstellungen zu ändern.


Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie die Einstelltaste '⚙', um zur nächsten Einstellung zu wechseln.

Hinweis: Wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Beginn des Blinkens der Ziffern keine Eingabe erfolgt, verlässt das Produkt automatisch den Einstellungsmodus und wechselt in den normalen Anzeigemodus.

Wartung

Batteriewechsel

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel in der in der Abbildung gezeigten Richtung. Legen Sie die beiden CR2032-Knopfzellen so in das Batteriefach ein, dass die Pluspole nach oben zeigen, richten Sie sie an der Halterung aus und schließen Sie anschließend den Batteriefachdeckel.



Hinweis: Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung, die das Produkt, das Zubehör, die Benutzeroberflächen usw. darstellen, dienen lediglich der Veranschaulichung und sind schematisch dargestellt. Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und aktualisiert werden, können die tatsächlichen Produkte geringfügig von den schematischen Darstellungen abweichen. Maßgeblich sind die tatsächlichen Produkte.

Reinigung

- Bitte achten Sie darauf, dass beim Reinigen kein Wasser in das Produkt eindringt.
- Wischen Sie Verschmutzungen auf der Oberfläche des Produkts mit einem weichen, mit einem neutralen Reinigungsmittel getränkten Tuch ab.

Hinweise

1. Tauchen Sie die Lüftungsöffnungen des Produkts nicht in Wasser.
2. Entfernen Sie das Produkt nicht mit Gewalt, nachdem es an der Wand befestigt wurde, um Beschädigungen am Produkt oder an der Wandoberfläche zu vermeiden.
3. Dieses Produkt darf nicht in Umgebungen mit Temperaturen unter 0 °C verwendet werden. Halten Sie es von Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und anderen extremen Bedingungen fern.

Technische Daten

Temperaturbereich	0°C~55°C/32°F~131°F
Temperaturauflösung	0.1°C/0.1°F
Temperaturgenauigkeit	±0.5°C/±0.9°F
Feuchtigkeitsbereich	0 % rF bis 99 % rF (nicht kondensierend)
Feuchtigkeitsauflösung	1%RH
Feuchtigkeitsgenauigkeit	±5 % r. F. (bei 10 % r. F. bis 90 % r. F.), sonst ±7 % r. F.
Stromversorgung	2×3V CR2032-Batterien
Abmessungen	88×70×12mm
Gewicht	62g