



www.insize.com



0319-TH60

**MINI MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ESCANEA EL CÓDIGO
QR PARA VER EL VÍDEO
DE FUNCIONAMIENTO
DE LOS PRODUCTOS.




VIDEO




Le rogamos que lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo conserve en un lugar seguro.

Descripciones de los productos




Parte delantera



Atrás


Accesorios




Instalar

El producto se puede instalar de varias maneras:


Uso del producto junto con el soporte: Alinea el soporte con el orificio de montaje en pared situado en la parte posterior del producto y presiona el soporte para introducirlo en el orificio. Empújalo hacia arriba. Una vez que el soporte esté bien fijado, coloca el producto sobre una mesa, una estantería u otra superficie plana adecuada.



Montaje del producto en la pared: Pegue la cinta adhesiva de doble cara en la superficie de la estructura de montaje en pared, retire el papel protector y fije el otro extremo a la superficie de la pared.



Indicadores LCD



Descripciones de los indicadores de nivel de confort


Temperaturas Humedad	Temperaturas <19°C	19°C≤Temperaturas ≤27°C	Temperaturas >27°C
Humedad <20 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)
20 % ≤ Humedad ≤ 85%	(- ^ -)	(^ _ ^)	(- ^ -)
Humedad > 85 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)

Aviso de batería baja

Cuando aparece este icono en la pantalla, significa que la batería está baja y hay que cambiarla.



Botones y funciones



Ver valores máximos/mínimos
Pulse el botón '+' o '-' mientras se encuentra en el modo de visualización normal. La pantalla LCD mostrará entonces la temperatura y la humedad máximas o mínimas correspondientes de las últimas 24 horas.

Recordatorio: Si no se realiza ninguna operación en un plazo de cinco segundos, el producto saldrá automáticamente del modo de visualización y volverá al modo de visualización normal.


Configuración de la hora y las unidades de temperatura
Mantenga pulsado el botón de configuración '⚙️'. El número que indica la hora comenzará a parpadear y el producto entrará en el modo de configuración. Mientras se encuentre en el modo de configuración, parpadearán los números correspondientes. Pulse el botón '+' o '-' para cambiar los ajustes. Una vez completada la configuración, pulse el botón de configuración '⚙️' para pasar al siguiente ajuste.

Recordatorio: Si no se realiza ninguna operación en los 10 segundos siguientes a que los números empiecen a parpadear, el producto saldrá automáticamente del modo de configuración y pasará al modo de visualización normal.

Mantenimiento

Sustitución de las pilas

Abra la tapa del compartimento de las pilas siguiendo la dirección indicada en la figura. Mantenga los polos positivos de las dos pilas de botón CR2032 orientados hacia arriba, colóquelas en el compartimento alineándolas con el cierre y, a continuación, cierre la tapa del compartimento.



Recordatorio: Todas las ilustraciones del manual de instrucciones que muestran el producto, los accesorios, las interfaces de usuario, etc., son esquemáticas y tienen únicamente carácter orientativo. Dado que nuestros productos se actualizan y mejoran constantemente, los productos reales pueden diferir ligeramente de las ilustraciones esquemáticas. En tal caso, prevalecerán los productos reales.

Limpieza

- Evita que entre agua en el producto mientras lo limpias.
- Utiliza un paño suave humedecido con detergente neutro para eliminar la suciedad de la superficie del producto.

Avisos

1. No sumerja los orificios de ventilación del producto en agua.
2. No retire el producto a la fuerza una vez fijado a la pared, para evitar dañar el producto o la superficie de la pared.
3. Este producto no debe utilizarse en entornos con temperaturas inferiores a 0 °C. Manténgalo alejado de entornos con altas temperaturas, alta humedad y otras condiciones adversas.

Especificaciones

Rango de temperatura	0°C~55°C/32°F~131°F
Resolución de temperatura	0.1°C/0.1°F
Precisión de temperatura	±0.5°C/±0.9°F
Rango de humedad	0 % HR ~ 99 % HR (sin condensación)
Resolución de humedad	1%RH
Precisión de humedad	±5%RH (en 10%RH~90%RH), otra gama ±7%RH
Fuente de alimentación	2 pilas CR2032 de 3 V
Dimensiones	88×70×12mm
Peso	62g