



www.insize.com



0319-TH60


**MINI MEDIDOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

POR FAVOR, DIGITALIZE
O CÓDIGO QR PARA VER O
VÍDEO DE FUNCIONAMENTO
DOS PRODUTOS.




Leia atentamente este Manual do Utilizador antes de utilizar o produto e guarde-o num local seguro.

Descrições dos produtos



Frente




Voltar

Lembrete:
Por favor, não bloqueie a abertura de ventilação durante a instalação e/ou utilização do produto.

Lembrete:
Por favor, não bloqueie a abertura de ventilação durante a instalação e/ou utilização do produto.


Acessórios



Suporte



Estrutura de fixação à parede




Fita adesiva de dupla face


Instalar

O produto pode ser instalado de várias formas:


Utilização do produto com o suporte: Alinhe o suporte com o orifício de montagem na parede, na parte traseira do produto, e pressione o suporte para dentro do orifício. Empurre-o para cima. Depois de o suporte estar bem fixado, coloque o produto sobre uma mesa, estante ou outra superfície plana adequada.



Montagem do produto na parede: Cole a fita adesiva dupla-face na superfície da estrutura de montagem na parede, retire o papel protetor e fixe o outro lado à superfície da parede.



Indicadores LCD



Descrições dos indicadores de nível de conforto


Temperaturas Humidade	Temperaturas <19°C	19°C≤Temperaturas ≤27°C	Temperaturas >27°C
Humidade < 20 %	(^ -)	(^ -)	(^ -)
20% ≤ Humidade ≤ 85%	(^ -)	(^ _ ^)	(^ -)
Humidade > 85%	(^ -)	(^ -)	(^ -)

Aviso de bateria fraca

Quando este ícone aparece no ecrã, significa que a bateria está fraca e deve ser substituída.



Botões e funções



Ver Máx./Mín.
Prima o botão '+' ou '-' enquanto estiver no modo de visualização normal. O ecrã LCD apresentará então a temperatura e a humidade máximas ou mínimas correspondentes das últimas 24 horas.

Lembrete: Se não for realizada nenhuma operação no prazo de cinco segundos, o produto sairá automaticamente do modo de visualização e entrará no modo de visualização normal.


Definir a hora e as unidades de temperatura
Mantenha premido o botão Set '⚙️', o número que indica a hora começará a piscar e o produto entrará no modo de definições.
Enquanto estiver no modo de definições, os números correspondentes irão piscar. Prima o botão '+' ou '-' para alterar as definições.
Após concluir as definições, prima o botão Set '⚙️' para passar para a definição seguinte.

Lembrete: Se nenhuma operação for realizada no prazo de 10 segundos após os números começarem a piscar, o produto sairá automaticamente do modo de configuração e entrará no modo de exibição normal.

Manutenção

Substituição da bateria

Abra a tampa do compartimento das baterias na direção indicada na figura. Mantendo os pólos positivos das duas baterias de botão CR2032 virados para cima, coloque-as no compartimento, alinhando-as com a fivela, e feche a tampa do compartimento.



Lembrete: Todas as ilustrações presentes no manual de instruções para apresentar o produto, os acessórios, as interfaces de utilizador, etc., são esquemáticas e servem apenas como referência. Uma vez que os nossos produtos são constantemente atualizados e melhorados, os produtos reais podem diferir ligeiramente das ilustrações esquemáticas. Os produtos reais prevalecem.

Limpeza

- Evite que a água penetre no produto durante a limpeza.
- Utilize um pano macio embebido em detergente neutro para limpar a sujidade da superfície do produto.

Avisos

1. Não mergulhe os orifícios de ventilação do produto na água.
2. Não retire o produto à força depois de o ter fixado à parede, para evitar danificar o produto ou a superfície da parede.
3. Este produto não deve ser utilizado em ambientes com temperaturas inferiores a 0 °C. Mantenha-o afastado de ambientes com temperaturas elevadas, humidade elevada e outras condições adversas.

Especificações

Intervalo de temperatura	0°C~55°C/32°F~131°F
Resolução de temperatura	0.1°C/0.1°F
Precisão de temperatura	±0.5°C/±0.9°F
Intervalo de humidade	0%RH~99%RH (sem condensação)
Resolução de humidade	1%RH
Precisão de humidade	±5%RH (em 10%RH~90%RH), outra gama ±7%RH
Fonte de alimentação	2×3V CR2032 pilhas
Dimensões	88×70×12mm
Peso	62g