



Code	Range	Auflösung	Genauigkeit
1115-150	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
1115-200	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm
1115-300	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm



- 1-Schritt Messflächen
- 2-Interne Messbacken
- 3-LCD-Anzeige
- 4-Feststellschraube
- 5-Externe Messbacken

- 6-Taste 'mm/in'
- 7-Taste '0/ON'
- 8-Batterieabdeckung
- 9-Tiefenmessstab


1. Die Messmethoden sind folgende:



Externe Messung



Interne Messung



Schrittweise Messung



Messung der Tiefe

2. Batterie einbauen:

- Schrauben Sie die Sicherungsschraube heraus und entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1).
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb.2).
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel, schrauben Sie die Sicherungsschraube ein




Abb. 1



Abb. 2

3. Knöpfe:

- mm/in---mm und Zoll Umrechnung
- 0/ON---kurz drücken, um Null einzustellen, lang drücken, um 'OFF' anzuzeigen und auszuschalten
- 4. Bitte überprüfen Sie den Nullpunkt vor dem Gebrauch, reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, dann schließen Sie die äußeren Backen, das Display zeigt "0.00" an, andernfalls drücken Sie kurz '0/ON', um den Nullpunkt vor der Messung zu setzen.
- 5. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück 'halten' und können noch auf dem Werkstück 'gleiten'.
- 6. Automatische Abschaltung nach etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Taste '0/ON', um das Display einzuschalten.
- 7. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn die Batterie leer ist, werden Ziffern blinken, bitte ersetzen Sie die Batterie. If Bremssattel ist nicht für lange Zeit verwendet werden, entfernen Sie bitte die battery.otherwise, Flüssigkeit kann aus der Batterie auslaufen und den Bremssattel beschädigen.
- 8. Die Arbeitstemperatur beträgt 0~40°C/32~104°F