


測定範圍: 0-150mm/0-6"  
 解析度: 0.01mm/0.0005"  
 精 度: ±0.1mm



1-臺階測量面  
 2-內測量爪  
 3-LCD顯示幕  
 4-公/英制轉換鍵  
 5-鎖緊螺釘

6-外測量爪  
 7-“開/關”鍵  
 8-置零鍵  
 9-電池蓋  
 10-深度計

1. 此產品無防水功能。請避免液體進入，損壞電子部件。
2. 塑膠尺身，防磁、不導電，可有效防止劃傷工件表面。
3. 安裝電池:
  - 取下電池蓋(圖1)
  - 裝入CR2032電池，電池的正極朝外(圖2)
  - 安裝橡膠墊蓋，“FRONT”標誌需朝外，且橡膠墊蓋的卡口b置於卡槽a內
  - 安裝電池蓋



圖1




圖2

4. 按鍵功能:
  - inch/mm---公/英制轉換
  - ON/OFF---開機/關機
  - ZERO---置零

5. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面，然後完全合併量爪，按“ZERO”鍵置零。應定期檢查確保零位正確。
6. 為了取得正確的測量結果，需控制測量力。測量時，在卡尺上施加平穩的力，使測量面卡住工件，同時又可相對滑動。
7. 開機狀態下靜置5分鐘左右，產品自動關機，按任意鍵開機。
8. 電池的使用壽命約為1年。若數位閃爍或不顯示，表示電池電壓過低，請更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則可能會造成電池漏液從而損壞電子部件。

取下電池步驟:

- 取下電池蓋和橡膠墊蓋
- 用手指按壓電池邊緣，電池會彈出電池槽(圖3)




圖3

9. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
10. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。