


Pozor:

Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.



- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1-LCD displej | 4-tlačítko 'ON/OFF' | 7-Kuželová měrka |
| 2-tlačítko 'in/mm' | 5-tlačítko 'ZERO' | 8-Měřicí plocha |
| 3-USB výstup | 6-Kryt baterie | 9-Lokalizační kolíky |


1. Toto měřidlo se používá k měření šířky drážky.

2. Nainstalujte baterii:


---Odstraňte kryt baterie (obr. 1).

---Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).


---zavřete kryt baterie (obr. 3).



obr.1



obr.2



obr.3

3. Tlačítka:


---'in/mm' slouží k převodu na palce a mm

---'OFF/ON' slouží k vypnutí/zapnutí

---'ZERO' slouží k nastavení nuly

4. Jak se používá:


--- Vytáhněte pravítko, přesuňte kuželoměr do polohového bodu a stisknutím tlačítka nula nastavte nulu (obr. 4).



obr.4

---Vložte kuželoměr do mezery měřeného obrobku, aby se měřicí plocha a povrch obrobku zcela shodovaly (obr. 5).

---Údaj je naměřená šířka drážky.



obr.5

5. Třmen by měl být pravidelně kontrolován, aby bylo zajištěno jeho správné nastavení nuly.

6. Automatické vypnutí za přibližně 20 minut. Stisknutím tlačítka 'OFF/ON' nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.

7. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7302-21, 7315-21).

8. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybije, displej zeslábně, digitální blikání, abnormální údaje nebo jiné jevy se objeví při pohybu digitální jednotky, vyměňte baterii. Pokud se třmen nepoužívá déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.

9. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

10. Pracovní teplota je 0-40°C/32-104°F, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.