


注意:此產品無防水功能,如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。請用幹布清潔貼膜,如果亂數問題依然存在,請使用WD40清潔貼膜。陶瓷測量爪切勿接觸防銹油、油紙以及丙酮、汽油等有機溶劑


解析度:0.01mm/0.0005"
 精度:±0.03mm/+0.0015'



1-臺階測量面
 2-內測量爪
 3-LCD顯示幕
 4-公/英制轉換鍵
 5-鎖緊螺釘
 6-資料輸出口

7-陶瓷外測量爪
 8-"開/關"鍵
 9-置零鍵
 10-電池蓋
 11-滾輪
 12-深度計


1. 下量爪陶瓷測量面, 耐磨性好。
2. 產品使用方法如下



外尺寸



內尺寸



臺階尺寸



深度尺寸

2. 安裝電池:

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池, 電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋(圖3)




圖1




圖2




圖3

4. 按鍵功能:

in/mm---英/公制轉換
 OFF/ON---開機/開機
 ZERO---置零

5. 使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面,然後完全合併量爪,按"ZERO"鍵置零。應定期檢查確保零位正確。
6. 為了取得正確的測量結果,需控制測量力。測量時,在滾輪上施加平穩的力,使測量面卡住工件,同時又可相對滑動。
7. 開機狀態下靜置20分鐘左右,產品自動關機。按"OFF/ON"鍵或拉動尺身開機。
8. 可選配件: 資料傳輸線(7302-,7306-,7315-,7305-)。
9. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時,會出現顯示變淡、移動尺框容易亂數等異常現象,此時需更換電池。如果長期不使用卡尺,請取下電池,否則可能會造成電池漏液從而損壞電子部件。
10. 如果顯示或按鍵異常,請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
11. 工作溫度為0-40°C,相對濕度不大於80%。