



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


Medidor de profundidade com mostrador

Atenção: Evite que as limalhas de corte entrem na barra de engrenagem durante a medição, pois isso pode danificar o comparador.

Divisão do indicador de dial: 0.02 mm

Precisão: ± 0.02 mm (intervalo de 0 a 100 mm)

± 0.03 mm (intervalo de 100 a 200 mm)



1-Barra de profundidade redonda

2-Plano de base

3-Indicador de quadrante

4-Ponteiro

5-Parafuso de fixação

6-Barra de 6 marchas

7-Viga

8-Parafuso de fixação da moldura

9-Base

1. É necessário zerar o aparelho na placa de inspeção antes de proceder à medição. Limpe as faces de medição e a superfície da placa de inspeção com um pano macio; em seguida, coloque a base sobre a placa de inspeção, mantendo-a pressionada. Puxe suavemente a alavanca para que a face de medição entre em contacto com a placa e aperte o parafuso de fixação. Se o ponteiro não indicar zero, o paquímetro precisa de ser zerado. Desaperte o parafuso de fixação do anel e rode o anel até o ponteiro indicar zero, e aperte o parafuso de fixação do anel. Em seguida, volte a medir. O paquímetro deve ser verificado regularmente para garantir que está corretamente zerado.


2. Por favor, preste atenção aos dois pontos seguintes durante a medição:

---Certifique-se de que não há pó, limalhas de corte ou outros detritos nas faces de medição e na superfície da peça, caso contrário, a medição poderá estar incorreta.

---A face de medição e o plano de base devem ser protegidos contra riscos ou danos.

É necessário pressionar a base com firmeza e aplicar uma força constante e adequada para puxar a viga.

3. A leitura é a soma da leitura da escala principal e da leitura do indicador de quadrante.



Indicação da escala principal: 27 mm

Leitura do comparador: 0,42 mm

Leitura: 27.42mm

4. Nota:

---A leitura deve ser feita com a linha de visão perpendicular à escala.

---Evite deixar cair detritos no suporte durante a utilização, caso contrário, a cabeça do medidor ficará danificada.

---Evite colocar este produto num ambiente húmido para evitar a oxidação e proteja-o com óleo após a utilização.

MN-1341-PT

V0