


Rozsah měření: 0–360°
Rozlišení: 0,05°
Přesnost: +0,15

- 1-Hliníková základna
- 2-Vodováha
- 3-LCD displej
- 4-Zajišťovací šroub
- 5-Nerezové pravítko
- 6-Analogový kvadrant
- 7-Tlačítko „ON/OFF“
- 8-Tlačítko „HOLD“
- 9-Tlačítko „ZERO/ABS“
- 10-Režim ABS




1. Produkt se používá ke kontrole úrovně, měření úhlu a pomoci při rýsování.

2. Instalace másla:


- Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček (obr. 1).
- Vložte baterii CR2032, kladný pól by měl směřovat nahoru (obr. 2).
- Nasaďte kryt baterie a přišroubujte jej ve směru hodinových ručiček (obr. 3).



obr.1



obr.2



obr.3

3. Tlačítko

„ON/OFF“

- Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete displej. Dlouhým stisknutím po dobu asi 5 sekund přístroj vypnete.

„HOLD“

- Krátkým stisknutím podržíte hodnotu.

„ZERO/ABS“

- Krátkým stisknutím přepnete mezi relativním a absolutním měřením. Dlouhým stisknutím po dobu asi 3 sekund v režimu ABS nastavíte nulu.


4. Upevněte zajišťovací šroub ve 4 polohách pro různé rozsahy (měřicí rozsah je 0–360° bez zajišťovacího šroubu).

Poznámka: Otočte nerezové pravítko tak, aby zajišťovací šroub byl na konci oblouku, a poté zajišťovací šroub vyměňte.


Range: 0°~225°	Range: -45°~180°	Range: -180°~45°	Range: -225°~0°

5. Měření


- a. Zkontrolujte úroveň (obr. 4).
- b. Zkontrolujte svislost: Nastavte úhel 90° (obr. 5) a zkontrolujte svislost podle obr. 6.



obr.4




obr.5




obr.6

- c. Změřte úhel (obr. 7, obr. 8) a vyznačte (obr. 9).


Poznámka: Obě strany mohou být měřicí plochou. Obrazovka se může otáčet při měření záporného úhlu v režimu ABS.



obr.7



obr.8



obr.9

6. Automatické vypnutí po přibližně 5 minutách. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii, jinak může z baterie vytéct kapalina a poškodit produkt.

7. Produkt není vodotěsný. Zabraňte vniknutí kapaliny do produktu, aby nedošlo k poškození vnitřních částí.

8. Provozní teplota je -10~50 °C/14~122 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 85 %.