


Plage de mesure : 0-360°

Résolution : 0,05°

Précision : $\pm 0,15^\circ$



- 1-Balance à base d'aluminium
- 2-Ampoules horizontales
- 3-Écran LCD
- 4-vis de blocage
- 5-Règle en acier inoxydable
- 6-quadrant analogique
- 7-Bouton "ON/OFF "
- 8-Bouton"HOLD"
- 9-Bouton"ZERO/ABS"
- 10-Invite du mode ABS

1. Les produits peuvent être utilisés pour vérifier les niveaux, les mesures angulaires et pour aider à tracer des lignes.

2. Montage Piles:

---Dévisser le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig.1)

---Placez une pile CR2032, le côté positif de la pile étant orienté vers l'extérieur (Fig.2).

---Remettez le couvercle de la batterie en place et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig.3).




Fig.1



Fig.2




Fig.3

3. Fonction des touches:

ON/OFF---Appui court pour allumer/éteindre l'écran, appui long de 5s pour éteindre l'écran.

HOLD---Appuyer brièvement pour verrouiller la valeur de l'écran.

ZERO/ABS---Appui court, conversion de la mesure relative/absolue ; en mode ABS, appui long 3s, réglage du point zéro de la mesure absolue.

4.La vis de blocage peut être installée dans différents trous pour mesurer la plage correspondante (0-360° lorsque la vis de blocage est retirée).

REMARQUE : Lors du remplacement des trous de vis, faites pivoter la règle en acier inoxydable de manière à ce que les vis se trouvent dans les trous aux deux extrémités de l'arc avant de les retirer.

Gamme : 0°~225°	Gamme : -45°~180°	Gamme : -180°~45°	Gamme : -225°~0°

5. Utilisation:

a.Vérifier le niveau (Fig.4).

b.Contrôle de la perpendicularité : Réglez l'angle entre les deux côtés de l'équerre à 90° (Fig. 5) et contrôlez la perpendicularité comme indiqué à la Fig. 6.




Fig.4




Fig.5




Fig.6

c.Mesures d'angle (Fig.7 et 8) et lignes de dessin auxiliaires (figure 9).

Remarque : La règle d'angle supérieure et inférieure peut être utilisée comme mesure, le mode ABS pour mesurer l'angle négatif, les lectures de l'écran sont inversées.




Fig.7




Fig.8




Fig.9

6. Si le produit n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il s'éteint automatiquement. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie, sinon elle risque de fuir et d'endommager les pièces électroniques.

7. Ce produit n'est pas étanche, évitez d'endommager les parties internes avec des liquides.

8. La température de fonctionnement est de -10~50°C/14~122°F, l'humidité de fonctionnement $\leq 85\%$.