


注意：此產品無防水功能，請避免液體滲入表體損壞電子部件

測定範圍：0-360°
 解析度：0.1°
 精 度：±0.3°




- 1-基尺
- 2-測量面
- 3-直尺
- 4-顯示幕
- 5-電池倉
- 6-"ZERO"鍵
- 7-鎖緊裝置
- 8-"ON/OFF"鍵

1. 用於角度測量和輔助畫線。

2. 安裝電池：

- 按下電池倉(圖1)
- 取出電池倉(圖2)
- 裝入CR2032電池，電池的負極朝外(圖3)
- 安裝電池倉(圖4)



3. 按鍵功能：

OFF/ON---關機/開機
 ZERO---置零

4. 置零：

將基尺與直尺合併，放在任一平面上對齊基尺和直尺的測量面，此時按"ZERO"鍵置零。

5. 使用方法：

角度測量(圖5、圖6)及輔助畫線(圖7)。




圖5




圖6




圖7

6. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時，會出現顯示變淡、移動尺身容易亂數等異常現象，此時需更換電池。如果長期不使用卡尺，請取下電池，否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

7. 如果顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。

8. 工作溫度為0-40°C，相對濕度不大於80%。