




1. Kombinovaný úhelník se používá k měření úhlu, délky a výšky; k určení středu kulatých obrobků; k nastavení čepele pod úhlem 90° nebo 45° k hraně obrobku; k vyznačení pomocí písáče.

2. Kombinovaný režim:

--- Kombinace čepele a hlavy úhlooměru pro měření úhlu nebo nastavení úhlu. Hlava úhlooměru rozsah: 0-180°, přesnost: ±20min.

--- Kombinace čepele a středící hlavy k určení polohy středu kulatých obrobků. Středící hlava přesnost: ±0,15 mm/±,006"

---Kombinace čepele a čtyřhranné hlavy k nastavení úhlu 90° nebo 45°. Přesnost 90°: ±8min, 45° přesnost: ±10min

---Use square head to judge level


---Use blade to measure length and height. Blade range: 300mm/12"
1/32" on front face, 1mm and 1/64" on back face (2278-180, 2274-4)
face, 1/32" and 1/64" on back face (2278-180E)

---Rotate scriber out of square head, use scriber to mark

---K posouzení úrovně použijte čtvercovou hlavu

---Pomocí čepele změřte délku a výšku. Rozsah čepele: 300 mm/12", odstupňování: 0,5 mm a 1/32" na přední straně, 1 mm a 1/64" na zadní straně (2278-180, 2274-4), 1/8" a 1/16" na přední straně a 1/32" a 1/64" na zadní straně (2278-180E).

---Otočte písácký důlčík ze čtvercové hlavy, použijte písácký důlčík k vyznačení



Upozornění: Kombinujte čepel a hlavu úhlooměru pro měření úhlu s uvolněním zajišťovacího šroubu na měřidle na zadní straně. Po nastavení úhlu utáhněte pojistný šroub.

4. Instalace (příkladem je kombinace čepele a čtvercové hlavy):

--- Před instalací očistěte měřicí plochy a drážku nože měkkým hadříkem.

--- vložte čtyřhrannou hlavici podél drážky čepele, zajištěte, aby vnitřní háček čtyřhranné hlavice uvízl v drážce čepele, a poté, co je čtyřhranná hlavice v požadované poloze, utáhněte zajišťovací šroub čtyřhranné hlavice.

--- Během měření povolte zajišťovací šroub čtyřhranné hlavice, abyste mohli čtyřhran nastavit. polohu čtyřhranné hlavice
Stejným způsobem nainstalujte středovou hlavu nebo hlavu úhlooměru.

5. Měřicí plochy je třeba pečlivě chránit před poškrábáním nebo poškozením.

Kombinovaná sada čtverců by měla být po použití naolejována, aby se zabránilo korozi.