

Code	Plage	ligne de graduation	Précision	Hystérisie	Portée/rev	Cadran lecture	Remarque
2324-10FA	10mm	0,01mm	17µm	3µm	1mm	0-100	dos plat
2324-10A	10mm	0,01mm	17µm	3µm	1mm	0-100	dos d'âne



- 1-Capuchon imperméable à la poussière
- 2-limiter la main
- 3-Pointeur
- 4-Stem
- 5-Manche en caoutchouc imperméable
- 6-Cycles pointer
- 7-Point de contact

1. Poussière / imperméable: IP54
2. L'indicateur de cadran doit être monté sur un support rigide à utiliser, Serrage: Serrage la tige pour l'indicateur de cadran arrière plat. Pour l'arrière de la bague, l'indicateur de cadran peut être monté en amortissant la bague ou la tige. Si l'indicateur de cadran est monté en amortissant la tige, veuillez ne pas appliquer une force de camping excessive, ce qui affectera le mouvement de la broche. Ne pas faire tourner le corps jusqu'à ce que le manchon de serrage ait été relâché. Veuillez relâcher le manchon de serrage avant de faire tourner l'indicateur de cadran.

3. Lors de la mesure, le broch doit être vertical à la surface de la pièce de travail, sinon, la mesure peut ne pas être correcte.
Attention: veuillez ne pas déplacer rapidement la broche ou appliquer une force latérale sur la broche.
4. Si l'indicateur de cadran tombe ou est choqué, veuillez vérifier la précision de mesure avant d'utiliser.
5. Accessoires en option: dos (code 7330-L2/F2, 7331-M1), points de contact (série 6282).
Pour obtenir une mesure précise, il est nécessaire de choisir le point de contact en fonction de la forme de la pièce. Mesurer la pièce à travail colonnée devrait choisir le point de bord du couteau, mesurer la pièce à travail sphérique devrait choisir le point plat, le point d'aiguille devrait être choisi lors de la mesure de la pièce à travail de forme concave ou complexe.
6. Maintenance:
 - Après la mesure, huilez le point de contact. La broche ne doit pas être huilée, sinon, le mouvement de la broche ne sera pas lisse.
 - La broche doit être détendue si elle n'est pas utilisée.
 - Vérifiez régulièrement l'indicateur de cadran.