


Codice	Gamma	Corsa del comparatore	Graduazione del comparatore	Precisione
2344-1	0-1mm	1mm	0.001mm	$\pm 0.005\text{mm}$



1. Applicazione

Impostare lo zero prima dell'uso (fig. 1). Il blocco di impostazione dello zero con "W" è la superficie di lavoro.

Misurare l'altezza da picco a valle della superficie pulita con sabbatura (fig. 2).




fig.1




fig.2

2. Dopo la misurazione, lubrificare la superficie della base e la punta.

MN-2344-IT

V0