


型號	尺寸	測定範圍	分度值	精度
4781-85A	85x158mm	0-180°	1°	$\pm 0.3^\circ$



1. 使用前用軟布清潔測量面和工件，避免由於小顆粒和碎屑造成的測量誤差
2. 使用方法：



3. 轉動時切勿完全鬆開鎖緊螺母，避免劃傷尺身。