


Méthodes de mesure :



Épaisseur de la soudure d'angle (mm)	Taille du pied de soudure (mm)	précision
4;5;6;7;8;9;10;12	4;6;7,5;10;12;14;16;18	±0,5mm