





INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de soldadura




Graduación	Precisión
0.2mm	$\pm 0.3\text{mm}$



Finalidad de la medición



Lectura: A significa escala A, B significa escala B, C significa escala C.



MN-4840-ES

V1