





manuel de l'utilisateur

jauge de soudage




valeur d'indexation	précision
0,2 mm	$\pm 0,3\text{mm}$



Méthode de mesure :



Relevés : les dimensions A, B et C indiquées correspondent aux relevés des échelles A, B et C, respectivement.



MN-4840-FR

V1