




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de soldadura de filete



Medición	Rango	Graduación	Precisión
Tamaño de la soldadura convexa	4,6,8,10,12,14mm	—	$\pm 0.5\text{mm}$
longitud	0 - 50mm	1mm	$\pm 0.5\text{mm}$

1. El calibre se utiliza para medir el tamaño de soldaduras convexas.
2. Medición



Por ejemplo: el tamaño de la soldadura convexa en la figura anterior es inferior a 12 mm.

MN-4847-ES

V0