




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge de soudage de filet



Mesure	Gamme	Remise des diplômes	Précision
taille de soudure convexe	4,6,8,10,12,14mm	—	±0,5mm
longueur	0 - 50mm	1mm	±0,5mm

1. Le calibre sert à mesurer les dimensions des soudures convexes.
2. Mesure



Par exemple : la taille de la soudure convexe dans la figure ci-dessus est inférieure à 12 mm.

MN-4847-FR

V0