




Misurazione	Gamma	Laurea	Precisione
dimensione della saldatura convessa	4,6,8,10,12,14mm	—	±0,5mm
lunghezza	0 - 50mm	1mm	±0,5mm

1. Il calibro viene utilizzato per misurare le dimensioni delle saldature convesse.
2. Misurazione



Ad esempio: la dimensione della saldatura convessa nella figura sopra è inferiore a 12 mm.