




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor de soldadura de filete



Medição	Gama	Formatura	Precisão
tamanho da soldadura convexa	4,6,8,10,12,14mm	—	$\pm 0.5\text{mm}$
comprimento	0 - 50mm	1mm	$\pm 0.5\text{mm}$

1. O medidor é utilizado para medir tamanhos de soldaduras convexas.
2. Medição



Por exemplo: o tamanho da soldadura convexa na figura acima é inferior a 12 mm.

MN-4847-PT

V0