




測量項目	測定範圍	解析度	精度
焊腳尺寸	4,6,8,10,12,14mm	—	±0.5mm
長度	0-50mm	1mm	±0.5mm

- 1.用於測量凸形焊縫的焊腳尺寸。
- 2.使用



如:上圖焊腳高度小於12mm