





1. Přehled softwaru

Tento software umožňuje online měření barevných tabulek, vytváření, mazání a úprav knihoven barevných tabulek, export dat knihoven do Excelu a zápis dat barevných tabulek do přístrojů. Přístroj disponuje komunikačním portem USB. Stačí připojit kabel (Type-C konektor), spustit software a připojit se k počítači, abyste si data z přístroje mohli přechít.

Instalace softwaru

Tento software nevyžaduje instalaci. Stačí otevřít soubor EXE, abyste spustili program. Při první m použití je nutné nastavit jeho spouštění jako správce, než pokračujete. Návod k nastavení: Přesuňte myš nad „ColorCard.exe“, klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte „Vlastnosti“ a poté kartu „Kompatibilita“. Zaškrtněte políčko s nápisem „Spustěte tento program jako správce“. a klikněte na „OK“.





Chcete-li kopírovat software, musíte zkopírovat celý složek.

Hardwarové propojení

Připojte jeden konec datového kabelu k USB portu počítače a druhý konec k USB portu přístroje. Po navázání spojení se v levém horním rohu softwaru objeví zelené indikátorové světlo, které signalizuje, že bylo navázáno USB spojení, a zároveň zobrazí přístroj.

model


 ColorCard V1.4



Meter Information

Meter Model: 5700-LS35

2. Provoz softwarového rozhraní



	Name	Desc	Count	Operation
1	YS PANT	C 2022	4780	Delete Modify
2	YS PANT	U 2022	4780	Delete Modify
3	YS NCS S	2022	4100	Delete Modify
4	YS RAL	K7 2023	432	Delete Modify
5	YS SW	2018	3052	Delete Modify

	Color Card Name	L	a	b	Operation
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete ReMeasure

- Indikátor stavu USB připojení– při stroj je připojen normálně: „zelená“.
Nesprávná nebo chybějící připojení přístroje: „Sivá“.



- Informace o přístroji k

ód 5700-LS35

- Výběr jazyka

Tlačítko „中文“: Přepnout rozhraní na čínštinu.

Tlačítko „English“: Přepněte rozhraní na angličtinu.

- Vytvořit novou barevnou

knihovnu

- Zamknout/rozkládat

Vyberte si jednu z nově vytvořených knihoven barevných vzorků z rozbalovacího menu, abyste ji zamkli a mohli na ni provádět operace jako měření, smazání nebo opakované měření. Chcete-li přejít na jinou knihovnu barevných vzorků, klikněte na „Odemknout“.

- Funkční klávesy

Měření: Zobrazte data z barevné karty v seznamu.

Smazat všechna data barevných karet: Vymažte všechna data barevných karet z softwaru.

Import dat z Excelu: Importujte lokální data barevných kartiček do softwaru.

Uložit data z Excelu: Uložte data z barevné karty z seznamu jako soubor v Excelu na místní úložišti.

Zapsat data do přístroje: Přechtěte data z barevné karty z seznamu do přístroje.

Data z přístroje: Importujte data z barevné karty z přístroje do softwaru.

- Seznam operací

	Color Card Name	L	a	b	Operation	
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete	ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete	ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete	ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete	ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete	ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete	ReMeasure

Výsledky z aktuálně uzamčené knihovny barevných karet se zobrazí v seznamu na spodní straně softwaru. Data v seznamu můžete smazat nebo znovu ověřit.

Klikněte na pole s názvem barevné karty, abyste přejmenovali data barevné karty.