





1. Überblick über die Software

Diese Software ermöglicht die Online-Messung von Farbdigrammen, die Erstellung, Löschung und Bearbeitung von Farbdigrammbibliotheken, das Exportieren der Bibliotheksdaten in Excel sowie das Eintragen von Farbdigrammdateien in Messgeräte. Das Gerät verfügt über eine USB-Kommunikationssteckdose. Verbinden Sie einfach das USB-Kabel (Type-C-Stecker), starten Sie die Software und anschließen Sie das Gerät an einen Computer, um Daten abzulesen.

Softwareinstallation

Diese Software erfordert keine Installation. Öffnen Sie einfach die EXE-Datei, um das Programm zu starten. Wenn Sie die Software zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie vor dem Weiterfahren als Administrator ausführen. Einrichtungshinweise: Bewegen Sie den Mauszeiger über „ColorCard.exe“, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen Sie „Eigenschaften“ und öffnen Sie anschließend die Registerkarte „Kompatibilität“. Aktivieren Sie das Feld „Dieses Programm als Administrator ausführen“.

und klicken Sie auf „OK“.





Um die Software zu kopieren, müssen Sie die gesamte Ordnerstruktur kopieren.

Hardware-Verbindung

Verbinden Sie das eine Ende des Datenkabels mit dem USB-Anschluss des Computers und das andere Ende mit dem USB-Anschluss des Instruments. Nach dem Herstellen des USB-Anschlusses leuchtet im linken oberen Bereich der Software ein grünes Indikatorlicht auf, das den Anschluss bestätigt und das Gerät anzeigt.

Modell

 ColorCard V1.4



Meter Information

Meter Model:

5700-LS35

2. Software-Interface-Betrieb



The screenshot shows the ColorCard V1.4 software interface. At the top, there's a language selector with 'English' and '中文' buttons. Below it, the 'Meter Information' section displays 'Meter Model: 5700-LS35'. To the left, the 'Color Card Library Set' table lists various color cards with their names, descriptions, counts, and operation buttons (Delete, Modify). Below this table are buttons for 'Delete All Color Card Data', 'Import Excel Data', 'Save Excel Data', 'Write Data to Meter', and 'Export Data from Meter'. On the right, the 'Color Card Measure' section includes a dropdown for 'Color Card Library Name' (set to 'YS PANT'), a 'Lock' button, a 'Color Card Number' input field, and a 'Color Value' section with 'L', 'a', and 'b' input boxes and a 'Measure' button. Below these is a 'Color Preview' area. At the bottom, a table displays measurement data for six color cards (YS 6001 C to YS 6006 C), including L, a, b values and 'Delete' and 'ReMeasure' buttons for each.

	Name	Desc	Count	Operation
1	YS PANT	C 2022	4780	Delete Modify
2	YS PANT	U 2022	4780	Delete Modify
3	YS NCS S	2022	4100	Delete Modify
4	YS RAL	K7 2023	432	Delete Modify
5	YS SW	2018	3052	Delete Modify

	Color Card Name	L	a	b	Operation
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete ReMeasure

- USB-Verbindungszustandsanzeiger— Ger

ät normal angeschlossen: „Grün“.

Fehler bei der Instrumentverbindung oder keine Verbindung: „Grau“.



- **Instrumenteninformation**

Code 5700-LS35

- **Sprachauswahl**

„中文“-Schaltfläche: Wechselt die Sprache auf Chinesisch.

„English“-Schaltfläche: Wechselt die Sprache auf Englisch.

- **Neue Farbpalette erstellen**

- **Sperren/Aussperren**

Wählen Sie eine der neu erstellten Farbprobenbibliotheken aus dem Dropdown-Menü aus, um sie zu sperren und so Maßnahmen wie Messen, Lösen oder erneut messen auf dieser Bibliothek zu ermöglichen. Wechseln Sie zur anderen Farbprobenbibliothek, indem Sie auf „Entsperrung“ klicken.

- **Funktionstasten**

Messung: Messen Sie die Farbkarten-Daten und anzeigen Sie sie in der Liste.

Alle Farbkarten-Daten löschen: Alle Farbkarten-Daten aus der Software löschen.

Excel-Daten importieren: Die lokalen Farbkarten-Daten in die Software importieren.

Excel-Daten speichern: Speichern Sie die Farbkarten-Daten aus der Liste lokal als Excel-Datei.

Daten an das Gerät schreiben: Farbkarten-Daten aus der Liste an das Gerät übertragen.

Export von Instrumentendaten: Überträgt die Farbkarten-Daten vom Gerät in die Software.

- **Liste von Operationen**

	Color Card Name	L	a	b	Operation	
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete	ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete	ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete	ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete	ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete	ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete	ReMeasure

Die aktuell gesperrten Daten der Farbkarten-Bibliothek werden in der Liste am unteren Rand der Software angezeigt. Sie können diese Daten löschen oder erneut testen.

Klicken Sie auf den Feldnamen der Farbkarte, um die Farbkarten-Daten umzubenennen.