





1. Visão Geral do Software

Este software permite a medição online de tabelas de cores, a criação, eliminação e modificação de bibliotecas de tabelas de cores, a exportação dos dados dessas bibliotecas para o Excel e a gravação dos dados das tabelas de cores em instrumentos. O instrumento possui uma porta de comunicação USB. Basta conectar o cabo USB (conector Type-C), iniciar o software e ligar ao computador para ler os dados do dispositivo.

Instalação de Software

Este software não exige instalação. Basta abrir o ficheiro EXE para iniciar o programa. Ao usá-lo pela primeira vez, é necessário configurá-lo para executar como administrador antes de prosseguir. Instruções de Configuração: Desloque o cursor do mouse sobre "ColorCard.exe", clique com o botão direito, selecione "Propriedades" e, em seguida, a aba "Compatibilidade". Marque a caixa de seleção com a legenda "Executar este programa como administrador".

e clique em "OK".





Para copiar o software, é necessário copiar toda a pasta.

Conexão de Hardware

Conecte uma das extremidades do cabo de dados à porta USB do computador e a outra à do instrumento. Após a conexão, uma luz verde aparecerá no canto superior esquerdo do software, indicando que a ligação USB foi estabelecida e exibindo o instrumento.

modelo

ColorCard V1.4



Meter Information

Meter Model: 5700-LS35

2. Operação da Interface de Software

The screenshot shows the ColorCard V1.4 software interface. At the top, there's a language selector with 'English' and '中文' buttons. Below it, the 'Meter Information' section displays 'Meter Model: 5700-LS35'. The 'Color Card Library Set' section features a 'New Color Card Library' button and a table with 5 rows of color card data. The 'Color Card Measure' section includes a dropdown for 'Color Card Library Name' (set to 'YS PANT'), a 'Lock' button, a 'Color Card Number' input field, a 'Color Value' input field with 'L', 'a', and 'b' sub-fields, a 'Measure' button, and a 'Color Preview' area. At the bottom, there are buttons for 'Delete All Color Card Data', 'Import Excel Data', 'Save Excel Data', 'Write Data to Meter', and 'Export Data from Meter'. A large table at the bottom displays color card data with columns for 'Color Card Name', 'L', 'a', 'b', and 'Operation' (with 'Delete' and 'ReMeasure' buttons).

	Name	Desc	Count	Operation
1	YS PANT	C 2022	4780	Delete Modify
2	YS PANT	U 2022	4780	Delete Modify
3	YS NCS S	2022	4100	Delete Modify
4	YS RAL	K7 2023	432	Delete Modify
5	YS SW	2018	3052	Delete Modify

	Color Card Name	L	a	b	Operation
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete ReMeasure

- Indicador de Estado da Conexão USB Inst-

ramento conectado normalmente: "Verde".

Conexão do instrumento anormal ou ausente: "Cinza".



- **Informação do Instrumento**

Código 5700-LS35

- **Seleção de Linguagem**

Botão "中文": Alterar a interface para o chinês.

Botão "Inglês": Alterar a interface para o inglês.

- **Crie uma nova biblioteca de cores**

- **Trancar/Desbloquear**

Selecione uma das bibliotecas de amostras de cor recém-criadas no menu suspenso para bloqueá-la, permitindo operações como medição, exclusão ou nova medição nessa biblioteca. Para alternar para outra biblioteca de amostras de cor, clique em "Desbloquear".

- **Funções**

Medição: Observe os dados da ficha de cor e exiba-os na lista.

Excluir todos os dados do cartão de cores: Limpe todos os dados do cartão de cores do software.

Importar dados do Excel: importar dados locais de cartões de cores para o software.

Salvar dados do Excel: Salve os dados da ficha de cores da lista como um arquivo Excel localmente.

Escreva dados no instrumento: transfira os dados da ficha de cor da lista para o instrumento.

Exportar dados do instrumento: Importar os dados da ficha de cor do instrumento para o software.

- **Listar Operações**

	Color Card Name	L	a	b	Operation	
1	YS 6001 C	84.25	-0.69	38.88	Delete	ReMeasure
2	YS 6002 C	81.19	2.04	44.99	Delete	ReMeasure
3	YS 6003 C	77.96	4.31	51.23	Delete	ReMeasure
4	YS 6004 C	74.31	7.28	56.53	Delete	ReMeasure
5	YS 6005 C	70.86	10.25	57.49	Delete	ReMeasure
6	YS 6006 C	67.88	11.55	53.32	Delete	ReMeasure

Os dados da biblioteca de cartões de cor atualmente bloqueados serão exibidos na lista inferior do software. Você pode apagá-los ou testá-los novamente.

Clique no campo de nome da carta de cor para renomear os dados da carta de cor.