


NÁVOD K PROVOZU

Magnetický stojan Pro nerovný povrch



- 1-Upevňovací zařízení
- 2-Upínací tyč
- 3-Zařízení pro jemné nastavení
- 4-Uzavírací klíč
- 5-Magnetický spínač

- 6-Magnetická základna připevňená na jakýkoli tvar nebo obrys
- 7-Šroub pro jemné nastavení
- 8-Hlavní tyč
- 9-Držák zajišťovacího klíče

1. Tento magnetický stojan je určen pro digitální/číslíkové měřidla a číselníkové měřidla. Uchycení je následující:



zadržovací výstupek



držák dířku Ø8 mm



držák dířku 3/8" DIA.




držák indikačního měřidla
skrz svorku Ø4 mm

2. Použití:

- Držte indikátor výše uvedeným způsobem.
- Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem a poté zapněte magnetický spínač, abyste se ujistili, že magnetický stojan je ve stabilním kontaktu s obráběcím strojem. Upozornění: Ujistěte se, že magnetická základna a obráběcí stroj jsou čisté, jinak by se magnetický stojan mohl během měření mírně posunout, což by ovlivnilo výsledky měření.
- Povolte zajišťovací klíč a nastavte protipól a indikátor do správné polohy. Otáčení jemného nastavovacího šroubu je pohodlné, když je indikátor blízko obrobku. Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny části pevně zajištěny.
- Po měření vypněte magnetický spínač a magnetickou základnu můžete sejmut z obráběcího stroje.

3. Pro získání přesných měření se snažte nepoužívat magnetickou základnu v prostředí s vibracemi.



připevňený na jakýkoli tvar nebo obrys

MN-6215-CZ

V0