


NÁVOD K POUŽITÍ

Detektor měřicí síly mikrometru

Kód	Velikost
6315	5-12N



- Nepoužívejte výrobek příliš intenzivně, abyste jej nepoškodili. Po použití výrobek naolejujte, aby nekorodoval.
- Při odečítání hodnot by měl být pohled kolmý k povrchu stupnice, aby nedocházelo k paralaxe. Výsledky odečtu jsou následující:



Hodnota na noniu: 10 N
Hodnota na stupnici: 1 N (1 je odhad)
Hodnota: 11 N

1. Tento výrobek slouží k měření síly u vnějších mikrometrů (rozsah: 0–25 mm/0–1", 25–50 mm/1–2", 50–75 mm/2–3" a 75–100 mm/3–4").

2. Před měřením: očistěte měřicí plochy mikrometru a snímače síly. Pro rozsah 0–25 mm/0–1" otáčejte třecí pouzdro, dokud vzdálenost mezi oběma měřicími plochami nebude o něco menší než síla detektoru. Umístěte detektor síly tak, aby se dotýkal měřicí plochy mikrometru, a poté otáčejte třecím pouzdem nebo aretačním kolíkem. Když se měřicí plocha přiblíží k detektoru síly, ale nedotýká se ho, otáčejte aretačním kolíkem (v tomto okamžiku neotáčejte třecím pouzdem, protože by došlo k poškození vnitřních přesných závitů). Odečtěte hodnotu poté, co uslyšíte cvaknutí.

Pro jiné rozsahy vyberte prodlužovací tyč podle rozsahu mikrometru. Nainstalujte prodlužovací tyč, nejprve sejměte kryt (obr. 1), prodlužovací tyč připojte k detektoru síly. Způsob měření je stejný jako výše.



obr. 1