


Nota: Evite que entre líquido en el localizador de bordes para no dañar la electrónica.

- 1-sonda esférica(SØ10mm)
- 2-Luz LED
- 3-buscapersonas
- 4-espiga
- 5-tapa de la batería



1. Instale la batería (23A, 12V) con el terminal negativo de la batería hacia arriba (Fig.1). Conecte el cable metálico entre A y B para asegurarse de que el LED se enciende y suena el zumbador (6566-3 incluye zumbador) (Fig.2).




Fig.1




Fig.2

2. El vástago conduce a la pieza metálica a través de la pinza y la mesa, y cuando el palpador de bola entra en contacto con la pieza, el LED se ilumina y el zumbador 6566-3 suena al mismo tiempo (Fig.3). En este punto, la distancia del eje a la superficie de la pieza es de $5 \pm 0,005\text{mm}$.

NOTA: Cuando la luz se enciende para el avance rápido, por favor retroceda ligeramente hasta que la luz se apague, luego avance lentamente hasta que la luz se encienda para asegurar la precisión.




Fig.3

- 3.No para uso rotativo.

MN-6566-ES

V1