


注意：請避免液體進入尋邊器，以免損壞電子部件。

- 1-球測頭(SØ10mm)
- 2-LED燈
- 3-蜂鳴器
- 4-柄部
- 5-電池蓋



1. 安裝電池(23A, 12V), 電池的負極朝上(圖1)。將金屬導線接在A、B之間, 確保LED燈亮起且蜂鳴器響起(6566-3含蜂鳴器)(圖2)。




圖1




圖2

2. 柄部通過夾頭和工作臺與金屬工件導通, 當球測頭接觸到工件時, LED燈亮, 6566-3蜂鳴器同時響起(圖3)。此時, 軸線距離工件表面的距離為 $5\pm 0.005\text{mm}$ 。

注意：快速進給至燈亮時, 請稍微退後至燈熄, 再慢速前進至燈亮, 以確保精度。




圖3

3. 不可旋轉使用。