




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diámetro grande del vástago Buscador electrónico de bordes

Precaución: Evite que entre líquido en el buscador de bordes para no dañar los componentes electrónicos.



- 1-Bola de contacto (SØ10 mm)
- 2-Luz LED
- 3-Zumbador
- 4-Vástago
- 5-Tapa de la batería

1. Inserte una batería (23A, 12V), con el polo negativo hacia arriba (fig. 1). Compruebe que se enciende la luz LED y que suena el pitido (6572-2) al tocar las partes A-B con un material metálico (fig. 2).




fig.1




fig.2

2. El vástago se conecta eléctricamente a la pieza metálica a través del mandril y la mesa, el LED se enciende y el zumbador (6572-2) suena cuando la bola toca suavemente la pieza (fig. 3). En ese momento, la distancia entre el eje del buscador de bordes y la superficie de la pieza de metal es de 5 mm.

Precaución: cuando mueva rápidamente el buscador de bordes hasta que se encienda el LED, retroceda ligeramente hasta que se apague la luz y, a continuación, muévelo lentamente hasta que se encienda, para garantizar la precisión.




fig.3

3. No apto para uso rotativo.

MN-6572-ES

V0