




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



Grande diâmetro da haste Localizador eletrônico de bordas

Cuidado: Evite que líquidos entrem no localizador de bordas para não danificar os componentes eletrônicos.



- 1-Esfera de contacto (SØ10 mm)
- 2-Luz LED
- 3-Alarme sonoro
- 4-Haste
- 5-Tampa da bateria

1. Coloque uma bateria (23A, 12V), com o lado negativo voltado para cima (fig. 1). Confirme se a luz LED acende e se o sinal sonoro (6572-2) soa ao tocar a parte A-B com um material metálico (fig. 2).



2. A haste é conduzida eletricamente até a peça de metal através do mandril e da mesa, o LED acende e o sinal sonoro (6572-2) soa quando a esfera toca suavemente a peça (fig. 3). Neste momento, a distância entre o eixo do localizador de bordas e a superfície da peça de metal é de 5 mm.

Cuidado: Ao mover rapidamente o localizador de bordas até o LED acender, recue ligeiramente até o LED apagar e, em seguida, mova lentamente até o LED acender, para garantir a precisão.




fig.3

3. Não adequado para uso rotativo.

MN-6572-PT

V0