




注意：請避免液體進入尋邊器，以免損壞電子部件




- 1-球測頭(SØ10mm)
- 2-LED燈
- 3-蜂鳴器
- 4-柄部
- 5-電池蓋

1. 安裝電池(23A, 12V), 電池的負極朝上(圖1)。將金屬導線接在A、B之間, 確保LED燈亮起且蜂鳴器響起(6572-2含蜂鳴器)(圖2)。



2. 柄部通過夾頭和工作臺與金屬工件導通, 當球測頭接觸到工件時, LED燈亮, 6572-2蜂鳴器同時響起(圖3)。此時, 軸線距離工件表面的距離為5mm。

注意: 快速進給至燈亮時, 請稍微退後至燈熄, 再慢速前進至燈亮, 以確保精度。



3. 不可旋轉使用。