



型號	尺寸 (LxWxH)	磁條節距	A對B的平行度	C對D的平行度	兩個平行墊塊的等高度
6879-1	100x50x25mm	2+2mm	10 $\mu$ m	10 $\mu$ m	10 $\mu$ m




### 3. 注意事項：

- 導磁塊工作麩未淬火，無硬度，使用時盡量保持工件垂直放下，垂直拿起
- 工件不可在導磁塊的工作麩轉動，避免磨損
- 長期不使用時應在工作麩塗防鏽油，防止生鏽

1. 導磁塊本身不含磁性，需要配在磁性吸盤上使用。

2. 使用：

- 使用前先將導磁塊工作麩和磁性吸盤工作麩擦幹淨。
- 導磁塊放置在磁性吸盤間適位置，將工件放在導磁塊工作面，轉動磁性吸盤的磁力開關到接通位置，然後檢查工件是否吸附牢固。



導磁塊磁條與磁盤磁條方向放置一致，導磁塊導磁



導磁塊磁條與磁盤磁條方向放置不一致，導磁塊不導磁