



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Régua de aço (tipo económico)

Graduação: 0.5 mm, 1 mm, 1/64", 1/32", 1/16"

Código	Gama	Exatidão	Observação
7110-150	150mm/6"	±0.18mm	graduação métrica na frente e em polegadas no verso
7110-200	200mm/8"	±0.18mm	
7110-300	300mm/12"	±0.27mm	
7110-3001	300mm/12"	±0.27mm	
7110-500	500mm/20"	±0.40mm	
7110-600	600mm/24"	±0.50mm	
7110-1000	1000mm/40"	±0.50mm	graduação métrica e em polegadas na frente
7110-1200	1200mm/48"	±0.80mm	
7110-1500	1500mm/60"	±1.00mm	
7110-2000	2000mm/80"	±1.00mm	



1. Medição:

- Antes da medição, limpar a régua de aço e a superfície da peça a medir com um pano macio e limpo.
- Durante a utilização, a marca zero na extremidade esquerda deve ser utilizada como referência de medição.
- Durante a medição, a régua deve ser colocada na vertical e não inclinada.

2. Precauções:

Depois de utilizar a régua de aço, limpe a sujidade da superfície da régua e coloque-a na horizontal sobre a bancada de trabalho ou pendure a régua com o orifício de suspensão na extremidade direita para evitar a deformação da régua de aço.

MN-7110-PT

V0