



型號	測定範圍	解析度	尺寬
7140-3	0-3mm	1mm	±0.5mm
7140-5	0-5mm	1mm	±0.5mm
7140-8	0-8mm	1mm	±0.5mm

- 1.使用前檢查卷尺拉出和收卷尺帶時輕便、靈活，無卡住現象；鎖緊按鈕可有效控制尺帶收卷。
- 2.使用卷尺時應以“0”點端為測量基準，這樣便於讀數。
- 3.使用卷尺時不得前後左右歪斜，且要拉緊尺帶。
- 4.卷尺的尺帶應保持清潔，測量時不要使其與被測表面摩擦，以防劃傷。
- 5.使用卷尺時，拉出尺帶不得用力過猛，應緩慢拉出，用完也應讓它緩慢退回。
- 6.尺帶只能卷，不能折。不允許將卷尺放在潮濕和有酸類氣體的地方，以防銹蝕。

MN-7140-TW

V0