


Představení:

1. Kabel pro výstup dat lze použít připojením k počítači bez instalace jakéhokoli softwaru a ovladačů
2. Otevřete libovolný soubor EXCEL/WORD/TXT, vyberte oblast kurzorem a stiskněte tlačítko přenosu na kabelu pro výstup dat, aby se naměřená data z měřicího přístroje přenesla do této pozice

Připojení:



MN-7302-CZ

V0