



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


7302 CABLES DE SALIDA DE DATOS



Introducir:

1. El cable de salida de datos se puede utilizar conectándolo a un ordenador sin necesidad de instalar ningún software ni controladores
2. Abra cualquier archivo EXCEL/WORD/TXT, seleccione un área con el cursor y, a continuación, pulse el botón de transmisión del cable de salida de datos para transmitir los datos de medición de la herramienta de medición a esta posición

Conexión:



MN-7302-ES

V0