




INSTRUCTIONS D'UTILISATION


7302 CÂBLES DE SORTIE DE DONNÉES



Présentation :

1. Le câble de sortie de données peut être utilisé en le connectant à un ordinateur sans installer de logiciel ni de pilotes
2. Ouvrez n'importe quel fichier EXCEL/WORD/TXT, sélectionnez une zone avec le curseur, puis appuyez sur le bouton de transmission du câble de sortie de données pour transmettre les données de mesure de l'outil de mesure à cette position

Connexion :



MN-7302-FR

V0