




Introduzione:

1. Il cavo di uscita dati può essere utilizzato collegandolo a un computer senza installare alcun software e driver
2. Aprire un file EXCEL/WORD/TXT, selezionare un'area con il cursore, quindi premere il pulsante di trasmissione del cavo di uscita dati per trasmettere i dati di misurazione dello strumento di misurazione a questa posizione

Connessione:



MN-7302-IT

V0