

Upozornění: Neudeřte do tvrdých předmětů, jako je ocel, aby nedošlo k rozbití čočky lupy.

Stupnice: 0,5 mm, 1/16"



- 1-Skleněná čočka
- 2-LED světlo
- 3-Základna se stupnicí
- 4-UV světlo
- 5-Vypínač ON/OFF


1. Pro sběratele kamenů, mincí, šperků, hobbyisty atd.

2. Vložení baterií:


---Sejměte kryt baterií (obr. 1)

---Vložte 3 baterie AG7 do bateriového prostoru, kladný pól baterie (+) by měl být vlevo (podle označení kladného a záporného pólu na krytu baterií)

---Zavřete kryt baterií



obr.1



obr.2

3. Měření:

---Přiblížte lupu k pozorovanému objektu a poté ji pohybujte sem a tam mezi objektem a okem, dokud nebude obraz velký a jasný.

---Otočte čočku doprava pro dosažení jasnosti (obr. 3).

---Funkce zapnutí/vypnutí: při prvním stisknutí spínače se rozsvítí bílé LED světlo, při druhém stisknutí se rozsvítí UV světlo a při třetím stisknutí se světlo vypne.



obr.3

4. Poznámky:

---K čištění čočky používejte měkký bavlněný hadřík, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

---Nenechávejte lupu na přímém slunečním světle, aby nedošlo k požáru.

---Nepoužívejte lupu k přímému pozorování slunce.