


Observação: Este produto não é à prova d'água. Se a película do calibrador entrar em contato com o líquido de arrefecimento, isso pode resultar em uma bagunça. Use um pano seco para limpar a película; se o problema persistir, use WD40 para limpar a película.

Resolução: 0.01 mm/0.0005"



1-Tela LCD

3-Porta de saída de dados

5-chave zero

2-Chaves de conversão métrica/imperial

4-Tecla "On/Off"

6-tampa da bateria

1. Baterias de montagem:

---Remova a tampa da bateria (Fig.1)

---Carregue a bateria CR2032, com o lado positivo da bateria voltado para fora (Fig.2)

---Instalação da tampa da bateria (Fig.3)




Fig.1




Fig.2




Fig.3

2. Função do botão:

in/mm---conversão polegada/métrica

OFF/ON---desligado/ligado

ZERO---Oki Zero.

3. Limpe a superfície de medição e a superfície da peça de trabalho com um pano limpo e macio antes de usar.

4. Verifique periodicamente para ter certeza de que a posição zero está correta.

5. Para obter resultados de medição corretos, a força de medição precisa ser controlada. Durante a medição, uma força suave é aplicada ao paquímetro para que a superfície de medição se encaixe perfeitamente na peça de trabalho e, ao mesmo tempo, deslize em relação a ela.

6. Os calibradores se desligarão automaticamente após serem deixados ligados por cerca de 20 minutos. Pressione a tecla "OFF/ON" ou puxe o corpo do calibrador para ligá-lo.

7. Está disponível um cabo de dados opcional (modelos 7315-, 7302-, 7305-).

8. A vida útil da bateria é de aproximadamente 1 ano. No final da vida útil da bateria, ela precisa ser substituída devido a anomalias como o desbotamento do visor e a tendência de mover o quadro da régua para bagunçar a contagem. Se o paquímetro não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria, caso contrário ela vazará e danificará as peças eletrônicas.

9. Se o visor ou os botões estiverem anormais, remova a bateria e aguarde cerca de 1 minuto para reinstalá-la.

10. Temperatura de operação 0-40°C/32-104°F, umidade relativa não superior a 80%.