


**注意:**  
此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜

解析度:0.01mm/0.0005



- 1-LCD顯示幕
- 2-公/英制轉換鍵
- 3-數據輸出口
- 4-“開/關”鍵
- 5-置零鍵
- 6-電池蓋

- 1.安裝電池:
- 取下電池蓋(圖1)
  - 裝入CR2032電池,電池的正極朝外(圖2).
  - 安裝電池蓋(圖3)



- 2.按鍵功能:  
in/mm---英/公制轉換  
OFF/ON---關機/開機  
ZERO---置零
- 3.使用前請用清潔的軟布擦乾淨測量面和被測工件表面。
- 4.請定期檢查確保零位正確。
- 5.為取得正確的測量結果,需控制測量力。測量時,在卡尺上施加平穩的力,使測量面與工件完全貼合,同時又可相對滑動。
- 6.開機狀態下靜置20分鐘左右,卡尺自動關機。按“OFF/ON”鍵或拉動尺身開機。
- 7.可選配數據線(型號7306-,7315-,7302-,7305-).
- 8.電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時,會出現顯示變淡,移動尺框容易亂數等異常現象,此時需更換電池。如果長期不使用卡尺,請取出電池,否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。
- 9.如果顯示或按鍵異常,請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。
- 10.工作溫度為0-40°C,相對濕度不大於80%。