

1.校對環規是用於校正量具精度的一種具有特定尺寸及屬性的圓環，主要用於設定內徑測微器和缸徑規。



2.使用前需要用乾淨的細棉紗或軟布把塊規表面的油污以及粉塵擦拭乾淨，以免影響測量數值的精確性。

3.使用方法:

- ①測量前，應使塊規與量具等溫，以消除膨脹係數引起的測量誤差。
- ②測量時，先將塊規放置在平整的平面上，量具適當縮小測量範圍然後垂直放入塊規孔徑中。操作量具放大測量範圍，使其測量面與塊規內孔接觸，此時緩慢旋轉量具或者塊規，使量具測量面與塊規內孔徑保持置中水準，然後操作量具繼續放大測定範圍使量具測量面與塊規內孔徑充分接觸。
- ③量具顯示值為此次測量結果。

4.注意事項及保養:

- ①使用前，先將塊規油擦拭乾淨。
- ②使用時，必須戴上手套，不可徒手接觸塊規，防止生銹。
- ③使用後，必須擦油，放入塊規包裝盒內。
- ④不可碰撞或掉落地面。