







- 1-Facciate di misura esterne
- 2-Facciate di misura interne a lama
- 3-Cursore
- 4-Vite di bloccaggio

- 5-Scala graduata con nonio
- 6-Dispositivo di regolazione fine
- 7-Traversa
- 8-Superfici di misura interne circolari

1. Misurazione:


Prima della misurazione, allentare la vite di bloccaggio sul cursore, tirare delicatamente il cursore e pulire la superficie di misurazione con un panno morbido e pulito. Quindi, chiudere completamente le ganasce di misurazione e assicurarsi che le linee dello zero del nonio e delle scale principali coincidano.

2. Per ottenere risultati di misurazione accurati, assicurarsi che durante la misurazione venga utilizzata l'intera superficie di misurazione delle ganasce e controllare la forza di misurazione. Applicare una forza costante al calibro. Per i calibri dotati di dispositivo di regolazione fine, utilizzare questo dispositivo per garantire una forza di misurazione costante.

3. La lettura è la somma della lettura della scala principale e della lettura della scala nonio. La lettura della scala nonio è il valore dell'indicatore che si allinea con un indicatore sulla scala principale. Durante la lettura, la vista deve essere perpendicolare alla scala, per evitare letture parallasse.

I risultati della lettura sono i seguenti:


Laurea: 0.02mm



Letture scala principale: 24 mm
Letture scala nonio: 0,46 mm

Letture: 24,46 mm


Laurea: 0,001in



Letture della scala principale: 0,95 in
Letture della scala nonio: 0,013 in

Letture: 0,963 in


Laurea: 0,05mm



Letture scala principale: 24 mm
Letture scala nonio: 0,60 mm

Letture: 24,60 mm

Laurea: 1/128in



Letture scala principale: 15/16 in
Letture scala nonio: 4/128 in

Letture: 31/32 in

Attenzione:

- Mantenere la superficie di misurazione del calibro pulita, lubrificata e protetta dalla ruggine e dalla corrosione.
- Dopo l'uso, riporre il calibro nella posizione designata all'interno della custodia per evitare compressioni o urti e conservarlo in un ambiente asciutto lontano da forti forze magnetiche.
- Non utilizzare materiali abrasivi come carta vetrata o tela smeriglio per pulire qualsiasi parte del calibro. Quando si trasportano calibri di grandi dimensioni, riporli sempre nelle loro custodie per evitare deformazioni.

MN-INS-VC1-IT

V0