


- 1-kontaktní bod
- 2-Styli
- 3-Drážka pro drážku
- 4-jehla
- 5-Čelní plocha číselníku
- 6-Bezel
- 7-Svorky



Upozornění:

- Zabraňte vniknutí prachu nebo kapaliny do číselníku testovacího indikátoru otvorem, jinak, dojde k zadření vnitřního převodu (obr. 1).
- Vyhněte se nárazu stylů




- Číselník testovacího indikátoru by měl být upevněn podle následujícího postupu:

- Lze jej upevnit přímo pomocí drážky (obr. 2).
- Může být upevněn pomocí svorky (obr. 3)




obr.2




obr.3

- Při měření by měly být hroty kolmé ke směru měření (obr. 4). Pokud jsou styli se směrem měření svírá úhel (obr. 5), je třeba provést následující korekci.



obr.4




obr.5

Úhel α	Oprava
10°	0,985
20°	0,940
30°	0,866
40°	0,766
50°	0,643
60°	0,500

Například: úhel α je 10°, korekce je 0,985, pokud je odečet 0,25 mm, pak:
Skutečná hodnota = 0,25 mm $\times$ 0,985 = 0,246 mm.

- Každý typ číselníkového testovacího indikátoru má určitou délku dřívku (L, obr. 6). Pokud není délka správná, dochází k chybě měření. Viz tabulku pro výběr správných stylů řady 6284.



obr.6

Kód	Pro číselníkový testovací indikátor	Materiál kontaktní místo	L	D
6284-1	2380-08	ocel	13,5	SØ1
6284-3	2381-08	karbid	13,5	SØ2
6284-4	2398-08	rubín	13,5	SØ2
6284-8	2399-08	karbid	13,5	SØ3
6284-21	2380-02	ocel	12,5	SØ1
6284-22	2381-02	karbid	12,5	SØ2
6284-24	2381-021	rubín	12,5	SØ2
6284-23		karbid	12,5	SØ3
6284-81	2383-08A	ocel	27,4	SØ1
6284-82		karbid	27,4	SØ2
6284-83		rubín	27,4	SØ2
6284-84		karbid	27,4	SØ3