



4110-9D98

Codice
4110-□□□□

Unità: mm



Esempi di ordini:

Diametro	Codice
0.21mm	4110-0D21
5.56mm	4110-5D56
16.00mm	4110-16D00

Nota: "D" sta per "."

Diametro Ød (mm)
0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 1.00
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.00
2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 3.00
3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 4.00
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 5.00
5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 6.00
6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 7.00
7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 8.00
8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 9.00
9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 10.00

Diametro Ød (mm)
10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 11.00
11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 12.00
12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 13.00
13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 14.00
14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 15.00
15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 16.00
16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 17.00
17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 18.00
18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 19.00
19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 20.00

1. Il prodotto viene utilizzato per misurare le dimensioni del foro.

2. Utilizzo

- Controllare se sulla superficie esterna del calibro a spillo sono presenti ruggine o macchie; in tal caso, pulirlo.
- Individuare l'oggetto da misurare, controllare visivamente le dimensioni del foro da misurare e selezionare quello più vicino dalla casella del calibro a spillo.
- Inserire il calibro verticalmente nel foro da misurare, se il calibro riesce a entrare nel foro, indicando che c'è un margine di questo foro, è possibile scegliere un calibro più grande per eseguire nuovamente la prova.
- Registrare i valori massimi e minimi del calibro del perno che può entrare e non entrare, in modo da determinare le dimensioni del foro.
- Dopo l'uso, pulire delicatamente l'indicatore, oliarlo per evitare la ruggine e rimetterlo al suo posto.

3. Precauzioni

- Durante la misurazione, il calibro a spillo deve essere inserito o estratto lungo l'asse del foro e non deve essere inclinato o scosso.
- La forza utilizzata durante la misurazione deve essere la minima possibile e non è consentito spingere o ruotare il misuratore con forza.
- Dopo l'uso, pulire delicatamente il manometro, oliarlo per evitare la ruggine e riporlo in un luogo fresco e asciutto.