


測量應用



測量項目	測定範圍	解析度	精度
咬邊深度	0 - 6mm	0.5mm	±0.5mm
焊縫高度	0 - 6mm	0.5mm	±0.5mm
孔徑對照	1.5mm, 3mm	—	±0.2mm
每25mm的小孔數量	25mm	1mm	—