


Schéma de mesure



Mesures	Range	Remise des diplômes	Précision
Angle de biseau	37,5°	—	±1°
Épaisseur de la paroi du tube	0 - 45mm (0 - 1-3/4")	1mm (1/16")	±0,5mm
Erreur de montage interne (haut - bas)	0 - 35mm (0 - 1-3/8")	1mm (1/32")	±0,5mm
dégagement	1,6mm; 2,2mm	—	±0,1mm
Hauteur de soudure	0 - 35mm (0 - 1-3/8")	1mm (1/32")	±0,5mm
Mesure de la distance entre les deux lignes de marquage de la soudure d'insertion	0 - 60mm (0 - 2-3/8")	1mm (1/16")	±0,5mm
Longueur de la jambe de soudure	0 - 30mm (0 - 1-1/4")	1mm (1/16")	±0,5mm
Hauteur des pattes de soudure	0 - 35mm (0 - 1-3/8")	1mm (1/32")	±0,5mm